



LEYENDA SEÑALES

PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES

- SEÑALES A COLOCAR
- SEÑAL DE ZONA DE TRABAJO

LEYENDA

- POSTE DELINEADOR
- CHEVRONES
- BARRERA DE SEGURIDAD

HITO KILOMETRICO

- HITO NUEVO

LEYENDA

- SEÑAL CON POSTE
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
- HITO KILOMETRICO

HOB CONSULTORES S.A.

ING. CESAR GUEVARA MALPARTIDA
JEFE DE ESTUDIO
CIP N° 83304

ING. FERNANDO AVALOS
ESPECIALISTA
CIP N° 87002

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Provias Nacional

Compañía de Minas Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.

CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERÚ
TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. FERNANDO AVALOS
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY
TRAMO: KM 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
CONTRATO N° 7341-2012

SEÑALIZACION PLANTA
KM 65+700 - KM 67+500

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/1000
ESCALA FORMATO A3: 1/2000
7341-12-SN-41