



**LEYENDA**

BORDE DE VIA EXISTENTE	-----
CUNETA TRIANGULAR EXISTENTE	-----
ACEQUIA EXISTENTE	-----
ACCESOS A TERRENOS DE CULTIVO	-----
CERCO DE ALAMBRES DE PUAS	-----
COCHAS EXISTENTES	-----
ESTRUCTURAS EXISTENTES	-----

**LEYENDA**

CUNETA TRIANGULAR TIPO I	-----
CUNETA TRIANGULAR TIPO II	-----
CUNETA TRIANGULAR TIPO III	-----
CUNETA TRAPEZOIDAL H=0.50 Y H=0.40	-----
CUNETA, BATEA	-----
BORRILLO	-----
CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO	-----
ZANJA EN TIERRA EXIST.	-----
ZANJA DE CORONACION	-----
ZANJA SIN REVESTIR	-----
SUBDREN	-----
QUEBRADA	-----
CURSO DE AGUA	-----
ALC. T.M.C.	-----
ALC. T.M.C. CON CAJA	-----
ALC. MC EXIST. A CONSERVAR	-----
ALC. MC	-----
ALC. MC CON CAJA	-----

**HOB CONSULTORES S.A.**  
 ING. WILLIAM RONIV VENEROS GUTIERREZ  
 EPM, PERITAJE Y PROYECTOS  
 CIP 047-92114

**REVISIONES**

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

**ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY**  
**TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY**  
 CONTRATO N° 7341-2012

**SISTEMA DE DRENAJE**  
**Km 08+600 - Km 09+400**  
**Km 09+400 - Km 10+200**