



LEYENDA

BORDE DE VIA EXISTENTE	-----
CUNETA, TRIANGULAR EXISTENTE	=====
ACEQUIA EXISTENTE	-----
ACCESOS A TERRENOS DE CULTIVO	-----
CERCO DE ALAMBRES DE PUAS	-----
COCHAS EXISTENTES	-----
ESTRUCTURAS EXISTENTES	-----

LEYENDA

CUNETA, TRIANGULAR TIPO I	=====
CUNETA, TRIANGULAR TIPO II	=====
CUNETA, TRIANGULAR TIPO III	=====
CUNETA, TRAPEZOIDAL H=0.50 Y H=0.40	=====
CUNETA, BATEA	=====
BORDILLO	=====
CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO	=====
ZANJA EN TIERRA EXIST.	=====
ZANJA DE CORONACION	=====
ZANJA SIN REVESTIR	=====
SUBDREN	-----
QUEBRADA	-----
CURSO DE AGUA	-----
ALC. TMC	=====
ALC. TMC CON CAJA	=====
ALC. MC EXIST.	=====
A CONSERVAR	=====
ALC. MC	=====
ALC. MC CON CAJA	=====



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. WILLIAM RONI VENEROS GUTIERREZ
 Exp. INGENIERIA E HIDRAULICA
 CIP Nº 07454

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR ERICSON GUEVARA MALAVEZ
 Exp. INGENIERIA E HIDRAULICA
 CIP Nº 84334

REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCION