



HOB CONSULTORES S.A.
 Ing. Magno Leon Rivera
 CIP N° 109542

HOB CONSULTORES S.A.
 Ing. Cesar Guevara
 CIP N° 109542

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- AC= AREA DE CORTE
- AR= AREA DE RELLENO
- AO=AREA DE CORTE PLAZOLETA
- AB= AREA DE BANQUETA
- AD= AREA DE OVER

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

SECTOR INESTABLE N°7A SECCIONES TRANSVERSALES

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/750
 ESCALA FORMATO A3: 1/1500
7341-12-SI-07a