



HOB CONSULTORES S.A.
 INGENIERO MAGNO LEON RIVERA
 CIP N° 119242

HOB CONSULTORES S.A.
 INGENIERO CESAR GUEVARA
 CIP N° 119242



LEYENDA

CERCO DE CONCRETO	[Symbol]
CERCO DE ADOBE	[Symbol]
CERCO DE PIEDRA	[Symbol]
CERCO DE ALAMBRE	[Symbol]
CERCO DE MADERA	[Symbol]
LIMITE DE PROPIEDAD	[Symbol]

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUPERASANTE
AC= AREA DE CORTE
AR= AREA DE RELLENO
AD= AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB= AREA DE BANQUETA
AO= AREA DE OVER

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aguada Blanca N° 102 - Lima 33 - PERU
 Telefono 715-8111 Fax: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aguada Blanca N° 102 - Lima 33 - PERU
 Telefono 715-8111 Fax: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. MAGNO LEON RIVERA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAMELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SECTOR INESTABLE N°7A SECCIONES TRANSVERSALES

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/750
 ESCALA FORMATO A3: 1/1500
7341-12-SI-07b