



SECCIONES TRANSVERSALES
ESC. 1: 1/125



HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR GUEVARA
Esp. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CIP N° 5-222

HOB CONSULTORES S.A.
ING. ARELIS DE LA ROSA TORC
Esp. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CIP N° 5-222

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- CC= COTA CORONA MURO
- CF= COTA FONDO MURO

HOB
 HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aduana Blanca N° 102 - Lima 33 - PERU
 Telefono 715-8111 Fax: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. ARELIS DE LA ROSA TORC
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA
 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
 CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

**MURO CONCRETO CICLOPEO
 KM 30+305 - KM 30+345**

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000
 ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-0A-25b