



SECCIONES TRANSVERSALES  
 ESC. : 1/125



HOB CONSULTORES S.A.  
 ING. CESAR GUEVARA MALPARTIDA  
 EXP. EN SERVICIOS DE INGENIERIA DE ARTE

HOB CONSULTORES S.A.  
 ING. CESAR GUEVARA MALPARTIDA  
 JEFE DE ESTUDIO

LEYENDA

CERCO DE CONCRETO	[Symbol]
CERCO DE ADOBE	[Symbol]
CERCO DE PIEDRA	[Symbol]
CERCO DE ALAMBRE	[Symbol]
CERCO DE MADERA	[Symbol]
LIMITE DE PROPIEDAD	[Symbol]

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBYACENTE
CC= COTA CORONA MURO
CF= COTA FONDO MURO

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.  
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU  
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324  
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
 Especialista:  
 Revisión:  
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES	
N°	FECHA

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO CICLOPEO  
 KM 35+525 - KM 35+575

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000  
 ESCALA FORMATO A3: 1/4000  
 7341-12-OA-31b