



SECCIONES TRANSVERSALES  
 ESC. : 1/125



HOB CONSULTORES S.A.  
 "CONSEJO REGULADOR DE LA INGENIERIA PROFESIONAL"  
 RIF. INGENIERIA Y OBRAS DE ARTE  
 No. 10.000

HOB CONSULTORES S.A.  
 "CONSEJO REGULADOR DE LA INGENIERIA PROFESIONAL"  
 RIF. INGENIERIA Y OBRAS DE ARTE  
 No. 10.000

LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOBE
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
CC= COTA CORDONA MURO
CF= COTA FONDO MURO

PERÚ  
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Provias Nacional

HOB  
 HOB CONSULTORES S.A.  
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU  
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324  
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA	Aprobación:
Especialista:	
Revisión:	
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB	

REVISIONES	
N°	FECHA

REVISIONES	
N°	FECHA

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO CICLOPEO  
 KM 46+385 - KM 46+415

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000  
 ESCALA FORMATO A3: 1/4000  
 7341-12-OA-49b