



SECCIONES TRANSVERSALES
ESC. : 1/125

HOB CONSULTORES S.A.
ING. AERIS BLAN DE LA ROSA TORO ROJAS
ESP. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CIP N° 54322

LEYENDA

[Symbol]	CERCO DE CONCRETO
[Symbol]	CERCO DE ADOBE
[Symbol]	CERCO DE PIEDRA
[Symbol]	CERCO DE ALAMBRE
[Symbol]	CERCO DE MADERA
[Symbol]	LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

[Symbol]	CT= COTA TERRENO
[Symbol]	CS= COTA SUBRASANTE
[Symbol]	CC= COTA CORONA MURO
[Symbol]	CF= COTA FONDO MURO

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Ing. Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. AERIS DE LA ROSA TORO
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCavelica - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO ARMADO
KM 3+895 - KM 3+980

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/2000
ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-0A-02b