



SECCIONES TRANSVERSALES
ESC. : 1/125

HOB CONSULTORES S.A.
ING. AERIS DE LA ROSA TORO
Exp. SUTAC, C. PLANIFICACION
CIP N° 10000

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR GUEVARA
Exp. SUTAC, C. PLANIFICACION
CIP N° 10000

173



LEYENDA

| | |
|---------------------|---|
| CERCO DE CONCRETO | □ |
| CERCO DE ADOBE | □ |
| CERCO DE PIEDRA | □ |
| CERCO DE ALAMBRE | □ |
| CERCO DE MADERA | □ |
| LIMITE DE PROPIEDAD | □ |

LEYENDA

| | |
|-----|------------------|
| CT= | COTA TERRENO |
| CS= | COTA SUBRASANTE |
| CC= | COTA CORONA MURO |
| CF= | COTA FONDO MURO |

REVISIONES

| N° | FECHA | DESCRIPCION |
|----|-------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO ARMADO
KM 64+455 - KM 64+525

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/2000
ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-0A-21b

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. AERIS DE LA ROSA TORO
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB