



HOB CONSULTORES S.A.  
ING. CESAR GUEVARA  
ING. AERLS DE LA ROSA TORO

HOB CONSULTORES S.A.  
ING. AERLS DE LA ROSA TORO  
Esp. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE  
CIP N° 54322



LEYENDA

CT=	COTA TERRENO
CS=	COTA SUBRASANTE
CC=	COTA CORONA MURO
CF=	COTA FONDO MURO

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.  
 Calle Agujada Blanca N° 102 - LIMA 33 - PERU  
 Telefono 715-8111 FAX: 715-8324  
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
 Especialista: ING. AERLS DE LA ROSA TORO  
 Revisión:  
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO  
 CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY  
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY  
 CONTRATO N° 7341-2012

**MURO GAVION**  
**KM 1+775 - KM 1+841**

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000 ESCALA FORMATO A3: 1/4000  
 7341-12-0A-01a