



SECCIONES TRANSVERSALES  
ESC. : 1/125

HOB CONSULTORES S.A.  
ING. AERLS DE LA ROSA TORO  
Esp. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE  
CIP N° 24222

HOB CONSULTORES S.A.  
ING. CESAR GUEVARA MALPARTIDA  
Esp. de Estudio



LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOBE
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBSIGANTE
CC= COTA CORDONA MURO
CF= COTA FONDO MURO

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Provias Nacional

Compañía Minas Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.  
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU  
TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324  
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
Especialista: ING. AERLS DE LA ROSA TORO  
Revisión:  
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY  
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY  
CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO CICLOPEO  
KM 3+545 - KM 3+590

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
ESCALA FORMATO A1: 1/2000  
ESCALA FORMATO A3: 1/4000  
7341-12-OA-04c