



SECCIONES TRANSVERSALES

ESC. : 1/125



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. AERIS DE LA ROSA TORO
 ING. CESAR GUEVARA
 CIP N° 54882

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR GUEVARA
 CIP N° 54882

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOSBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENIO
- CS= COTA SUBRASANTE
- CC= COTA CORONA MURO
- CF= COTA FONDO MURO

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO CICLOPEO
 KM 3+637.5 - KM 3+705

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000
 ESCALA FORMATO A3: 1/4000
 7341-12-0A-05b



Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. AERIS DE LA ROSA TORO
 Revisión:
 Proceso y Píoteo: GER. ESTUDIOS-HOB