



SECCIONES TRANSVERSALES
ESC.: 1/125



HOB CONSULTORES S.A.
ING. AERLS DE LA ROSA TORO
ESP. EN INGENIERIA Y DISEÑO DE OBRAS
CIP N° 54522

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR GUEVARA MALPARTIDA
ESP. EN INGENIERIA

LEYENDA

| |
|---------------------|
| CERCO DE CONCRETO |
| CERCO DE ADOSB |
| CERCO DE PIEDRA |
| CERCO DE ALAMBRE |
| CERCO DE MADERA |
| LIMITE DE PROPIEDAD |

LEYENDA

| |
|----------------------|
| CT= COTA TERRENO |
| CS= COTA SUBRASANTE |
| CC= COTA CORONA MURO |
| CF= COTA FONDO MURO |

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía Minas Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AJUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
TELÉFONO 715-8111 FAX 715-8324 Email: hob@hobperu.com

Ing. Cesar Guevara

| |
|----------------------------|
| Ing. Cesar Guevara |
| Ing. AERLS DE LA ROSA TORO |
| GER. ESTUDIOS-HOB |

REVISIONES

| N° | FECHA | DESCRIPCION |
|----|-------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO CICLOPEO
KM 23+615 - KM 23+685

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/2000
ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-OA-18b