

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 082	Fecha Informe: 17-04-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 17 DE ABRIL DEL 2019

Conclusiones:

CON LA VISITA DE TRABAJO DEL ING. JUAN SILVA ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA SUB DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROVIAS NACIONAL, LE HAN SIDO ALCANZADOS DIVERSAS CONSULTAS, DUDAS Y OPINIONES CON RESPECTO A LA OBRA, LAS CUALES HAN SIDO TRATADOS AMPLIAMENTE EN VISITA A LA OBRA Y EN LA REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A TALES CONSULTAS Y DUDAS DADAS AL ING. JUAN SILVA PARA QUE SE ACELEREN LOS TIEMPOS DE TRABAJO Y NO SE PRODUZCAN RETRASOS DE OBRA POR ESTAS SITUACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO




Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI KM 33+700

CDescripcion_____:
INSTALACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO PARA EL PILOTAJE

1



Fecha Toma De Datos:
20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2019

Actividades:

VARIANTE PASPA KM 45+770

CDescripcion_____:

VERIFICACIÓN DEL ING. JUAN SILVA (ADM DE CONTRATO DE LA SUB DIR. DE OBRAS DEL PVN) ASÍ COMO LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN CON RESPECTO A LA INESTABILIDAD DE LOS TALUDES DE CORTE, MAYORES METRADOS Y/O ADICIONALES, QUE DEBEN DEFINIRSE A LA BREVEDAD POSIBLE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-04-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
 Enrocado

CDescripcion_____:
 Km 21+600

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
 Densidad de campo

CDescripcion_____:
 Cono de arena km 10+680

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-04-2019

Actividades:

CONTROL DE TRANSITO

CDescripcion_____:

VIGÍAS DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS CON EPPs, CONOS DE SEGURIDAD, RADIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE OTROS.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-04-2019

Actividades:
REUNION CON EL ING. JUAN SILVA ADM. DE CONTRATO DE LA SUB DIR. DE OBRAS DEL PVN

CDescripcion_____:
EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES, SE REUNIERON EL ING. JUAN SILVA Y LOS ESPECIALISTAS TANTO DEL CONTRATISTA COMO DE LA SUPERVISIÓN, HACIÉNDOLE ALCANCE DE PROBLEMAS COMO ES EL CASO DEL PUENTE CONDURIRI, PUENTE CHILLIHUA, CASOS DE MAYORES METRADOS, LIBERACION DE PREDIOS ENTRE OTROS.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-04-2019