

# **BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Bitaco e: 23-04-2019 Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Bances Nizama Eddy Wilmer Huancabamba) - Buenos

Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -Huancabamba, Tramo: Km.

71+600 - Huancabamba

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:



#### Asunto:

Si

INFORME DE CAMPO DEL 23/04/19

## Conclusiones:

SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO EN EL KM 87+200 Y TOPOGRAFÍA EN EL KM 78+400, TODAVÍA LAS LLUVIAS CONTINÚAN.

#### Recomendaciones:

TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONTINUA LLOVIENDO.

## PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 25/04/2019 05:44:05



## MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy

Crítico

23-04-2019

Wilmer

Actividades:

Mantenimiento de Tránsito

87+200

CDescripcion\_\_\_

Equipos 01 Motoniveladora

01 Rodillo

Foto1:

1

Foto2:

Foto3:





23-04-2019