



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Infor me:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	84	02-05-2019	Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Visita al campamento de Johesa ( Progresiva 37+000 ) : Reunión entre los nuevos especialistas y técnicos del Consorcio Supervisor Vial San Martin con los Ingenieros y técnicos del Consorcio Integración Vial para coordinar y aclarar las actividades realizadas y solicitar su sustento necesarios para la tramitación de las valorizaciones del mes de Abril. Visita de seguimiento en campo de las actividades ejecutados del contrato principal y los adicionales aprobados,

a

**Conclusiones:**

Se concluyó en la reunión que la Empresa Consorcio Integración Vial presentara las valorizaciones correspondientes al mes de Abril, con sus sustentos correspondientes, Acordaron la formación de equipos de trabajo según la especialidad para la regularización de las actividades ejecutadas en tiempos anteriores, donde se verificarán y regularizará lo faltante. El Consorcio Integración Vial mantiene un buen rendimiento de trabajo, ampliando mas frentes de trabajo.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al nuevo equipo de especialistas del Consorcio Supervisor Vial San Martín, participar al especialista en seguimiento en campo, el dia cuando se verifiquen los metrados, para poder hacer una programación de labores en el campo, El recorrido de verificación de metrados tiene que realizarse nuevamente junto con el especialista de PROVIAS NACIONAL para la verificación y el visto bueno de los metrados. Se recomienda al Consorcio Supervisor Vial San Martín el sustento, que garantice el control de calidad y cantidad de las actividades que se ejecutaron en un tiempo anterior.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-05-2019

**Actividades:**  
Visita al campamento de la empresa Johesa: Reunión entre el Consorcio Integración Vial con la Supervisión

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva km.37+000 se ubica el campamento de la empresa Johesa, se ha realizado una reunión entre los nuevos especialistas y técnicos de la supervisión con los ingenieros de las empresas que integran el Consorcio Integración Vial para coordinar las labores, aclarar dudas, regularizar las actividades ejecutadas y los tramites administrativos que estaban pendientes. Para poder tramitar la valorización correspondiente al mes de Abril.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 02-05-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de Suelos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 48+380 se continua con el mejoramiento de suelos por el margen izquierdo de la via , donde se esta colocando material Over para el mejoramiento del suelo.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-05-2019

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**02-05-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Excavación de material ( Mejoramiento de suelos. )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 38+860 se esta realizando la excavación para el mejoramiento de suelos utilizando una excavadora de orugas,

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**02-05-2019**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-05-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo : Mejoramientos de suelos ( compactación de material colocado )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 38+860 se continua con el mejoramiento de suelos , se realiza el extendido y compactación de material over .

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-05-2019

4



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-05-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: relleno en alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 38+962 se ha colocado una alcantarilla TMC de 48 " donde se esta realizando el relleno compactado con equipo liviano.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**02-05-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico para la construcción de muro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 40+ 340 se esta completando el refuerzo metálico para muros de concreto armado.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**02-05-2019**

6



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-05-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Preparación de la madera para el encofrado.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva 40 +340 se esta preparando la madera para el encofrado del muro de concreto armado

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-05-2019

7



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**02-05-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Construcción de muros ciclopeos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 39+399 se continua con la construcción de los muros de concreto ciclopeo

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**02-05-2019**

8



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-05-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de muro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En al progresiva Km. 39+345 se ha realizado la excavacion para la construcción de muros

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-05-2019