

Fecha Informe:

23-05-2019

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Inform **Bitaco** e:

ra: Si

80

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -Huancabamba, Tramo: Km.

71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 3:







Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/05/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE 06 FRENTES), EN LAS PROGRESIVAS KM 81+480, 111+200, 112+840, 113+150, 124+200 Y 124+740.

UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 84+100, 112+100 Y 124+500. PERFORACIONES EN LAS PROGRESIVAS KM 88+780 Y 113+580. MANTENIMIENTO DE TRANSITO EN EL KM 120+300 AL KM 121+400.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE LOS POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 23/05/2019 10:26:18



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel:

Bances Nizama Eddy

Wilmer

Fecha De Fotografia:

Moderado 23-05-2019

Actividades:

Perforación Km. 88+820

CDescripcion_

Equipos 01 conprensora

Foto1:

1



Foto2:



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

23-05-2019

Actividades:

Movimiento de tierras

km. 111+200

CDescripcion____

Equipos 01 Excavadora 03 Volquetes

Foto1:

2

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

23-05-2019

Actividades:

DME km 112+100

CDescripcion____

3

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019

Foto2



Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

23-05-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras

km. 112+840

CDescripcion____

Equipos 01 Excavadora 03 Volquetes

Foto1:

4

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

23-05-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras km 113+120

CDescripcion___

Equipos 01 Excavadora

03 Volquetes


Foto1:

5

Foto2:

Foto3:





23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: Moderado Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy

Wilmer

23-05-2019

Actividades:

Perforación km. 114+000

CDescripcion_

Equipos 01 conprensora

Foto1:

6



Foto2:



Fecha Toma De Datos:

23-05-2019

© Provias Nacional 23/05/2019 10:26:18



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

23-05-2019

Actividades:

Mantenimiento de Tránsito km 121+250

CDescripcion___

Equipos 01 Motoniveladora

01 Rodillo

Foto1:

7

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: Bances Nizama Eddy Moderado 23-05-2019

Wilmer

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 124+160

CDescripcion___

Equipos 01 Excavadora 03 Volquetes

Foto1:

8





Foto3:

Fecha Toma De Datos: 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Moderado Wilmer

23-05-2019

Actividades:

DME km 124+500

CDescripcion_

9

Foto1: Foto2: Foto3:





Fecha Toma De Datos:

23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

23-05-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras km 124+740

CDescripcion___

Equipos 01 Excavadora 03 Volquetes

10

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019



© Provias Nacional 23/05/2019 10:26:18