BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado ma Inform

Bitaco e: 17-05-2019 Construccion y Mejoramiento CUTIPA MONZON NESTOR

ra: 103 de la Carretera Ilave- ARNULFO Si Mazocruz

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 17 DE MAYO DEL 2019

Conclusiones:

LA SUPERVISIÓN VERIFICA QUE SE CUMPLA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, QUE LAS PARTIDAS EJECUTADAS SEAN DE LA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, REALIZANDO LAS PRUEBAS Y ENSAYOS DE CAMPO ESPECIFICADOS PARA SU ACEPTACIÓN QUE ASEGUREN LA MEJOR CALIDAD DE LA OBRA EN TODAS SUS ETAPAS

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 28/05/2019 10:16:36

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 17-05-2019

NESTOR ARNULFO

Actividades: DRENAJE

CDescripcion_____:

ALCANTARILLA DE MC UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 48+094, ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR

Foto1:

1





Foto3:



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON No Aplica 17-05-2019 NESTOR ARNULFO

Actividades: DRENAJE

CDescripcion____:

EXCAVACIÓN ALCANTARILLA TIPO MC DE 1.5X1.5 M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 52+636

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019

Foto2:



Eata2



© Provias Nacional

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZONNo Aplica 17-05-2019

NESTOR ARNULFO

Actividades:

DRENAJE

CDescripcion_

ALCANTARILLA TMC DE 0.90 M DE DIÁMETRO RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 70+156

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019

Foto2:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Fecha De Fotografia: Nivel:

MONZONCUTIPA No Aplica **NESTOR ARNULFO**

17-05-2019

Actividades:

CANTERA N° 09

CDescripcion_

EN EXPLOTACION UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 59+400

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019

Foto2:





© Provias Nacional



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

17-05-2019

Actividades:

BASE GRANULAR

CDescripcion____

UBICACIÓN KM 5+000, VIGA BENKELMAN

Foto1:

5



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 23-05-2019