

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Infor me: 112	Fecha Informe: 01-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN VARIOS FRENTES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTES: ROCA FIJA Y ROCA SUELTA); ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, EXCAVACIÓN, RELLENO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, FINALMENTE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL PUENTE LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA.

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTE MATERIAL.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
 CALIDAD

CDescripcion_____:
 MUESTRA OBTENIDA DE LA SUB BASE UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 8+720

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA RELLENO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 38+600

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
RELLENO DE CUERPO DE TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+650

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA

CDescripcion_____:
UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 46+929 (L=26.60 M) LA PARTIDA EJECUTADA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
 DENSIDAD DE CAMPO

CDescripcion_____:
 CONO DE ARENA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 38+200 RELLENO TERRAPLÉN

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE TERRAPLÉN

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
TRANSPORTE

CDescripcion_____:
DESDE LA CANTERA N° 04 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE CUERPO DE TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 41+450

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019