



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	28	26-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

reporte del día , correspondiente al día 26 de julio 2019, recorrido del tramo en actividad de los dos frentes

Conclusiones:

En el primer frente se ha observado en varios tramos de trabajo paralizados, en el segundo frente se prosigue con el asfaltado

Recomendaciones:

Al primer tramo de la empresa Neptuno, se recomienda el incremento de mas frentes de trabajo, y solucionar los conflictos de la inasistencia de trabajadores en obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y base

CDescripcion_____:
Del km 121+000 al km 124 +260

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
Tramo sin actividad a efectos de los comuneros.

CDescripcion_____:
Del km 125+150 al km 130 +020

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub rasante ,sub base y base

CDescripcion_____:
 Del km 131+300 al km 134+740

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante y conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 134+740 al km 136 +580

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 136+580 al km 137+850

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
Tramo sin actividad problemas con los vecinos.

CDescripcion_____:
Del km 137+850 al km 138+350

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 138+350 al km 141+860

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 tramo ubicado la construcción del puente Santa María

CDescripcion_____:
 Del km 141+860 al km 142+300

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Inicio obra Negromayo

CDescripcion_____:
 km 68+000

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo donde se construyen las alcantarillas, se ha observado seis frentes de trabajo seis alcantarillas en ejecución

CDescripcion_____:
 Del km 76+970 al km 83+540

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Reunión en obra con los Contratista y la supervision

CDescripcion_____:
 km 79+221

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 83+290 al km 85+880

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 Del km 85+880 al km 86+940

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Mejoramiento de la sub rasante y salida de los sub drenes

CDescripcion_____:
 Del km 86+950 al km 87+720

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo a la fecha sin actividad, pero que ya existe sub drenes y alcantarillas

CDescripcion_____:
 Del km 87+720 al km 96+130

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Mejoramiento de la sub rasante, a esta fecha este tramo se encuentra paralizado

CDescripcion_____:
 Del km 96+130 al km 98 +350

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y base

CDescripcion_____:
 Del km 98+350 al km 100+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado y construcción de cunetas , a esta fecha no trabaja, son sub contratista

CDescripcion_____:
 Del km 100+000 al km 102+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-07-2019

Actividades:
Tramo asfaltado a una capa

CDescripcion_____:
Del km 102+440 al km 104+ 060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-07-2019

Actividades:
Tramo asfaltado a dos capas

CDescripcion_____:
Del km 104+060 al km 121+000


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Del km 124+260 al km 125 +150

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado

CDescripcion_____:
 Del km 142+300 al km 144+640

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 144+640 al km 145+050

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

24

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
 Tramo ubicado la construcción del puente San Genaro.

CDescripcion_____:
 Del km 145+060 al km 145+270

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
Re-confortación De la base e imprimado, así mismo se construyen cunetas laterales

CDescripcion_____:
Del km 145+270 al km 149+340

25

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019