



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	33	31-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario, correspondiente al día 31 de julio del 2019, recorrido del tramo en construcción de los dos frentes de las dos empresas Neptuno y Reyna.

Conclusiones:

Las dos empresas entraron en un ritmo lento se ha observado pocos frentes de trabajo

Recomendaciones:

Hoy, ultimo día del mes de julio no se ha observado interés en avance de obra, se recomienda a las dos empresas retomar el ritmo en coherencia con el cronograma de ejecución

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	31-07-2019

Actividades:

Tramo asfaltado a dos capas

CDescripcion_____:

Del km 104+060 al km 121+000

1

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado, y arenado

CDescripcion_____:
 Del km 121+000 al km 121+200

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Armado de TMC Ø 36 "

CDescripcion_____:
 Ubicada en el km 76+491.31

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:

Tramo de construcción de alcantarilla, se prosigue con la conformación de alcantarillas en tres frentes.

CDescripcion_____:

4 Tramo del km 77+493.37 al km 83+360

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:

Construcción de la alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:

5 Ubicada en el km 81+705

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+280 al km 86+760

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 tramo de conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 tramo del km 86+960 al km 87+280

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 87+280 al km 88+000

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 Del km 99+560 al km 100+000

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Tramo, construcción cunetas laterales y dos alcantarilla MCA

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 100+150 al km 101+900

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado a una capas

CDescripcion_____:
 Del km 101+900 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
tramo de conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
Del km 135+560 al km 136 +250

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
Tramo ubicación de la construcción de puente San genaro

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
Tramo de construcción cunetas laterales L/D, L/I

CDescripcion_____:
Del km 145+270 al km 145 +460



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-07-2019