



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	47	16-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**  
reporte del día, correspondiente a la fecha 16 de agosto del 2019

**Conclusiones:**  
En el primer frente se han reducido los trabajos, según indagaciones por falta de combustible y de cemento, se han paralizado en la construcción de alcantarillas, construcción de cunetas laterales y/o relacionadas con el cemento, en el segundo frente se a asfaltado.

**Recomendaciones:**  
Notificar al primer frente para que pueda retomar las actividades en su frente.

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	16-08-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 122+460 al km 123+440

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
Partida, imprimado de base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 123+640 al km 123+920

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 136+065 al km 136+300

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, relleno y compactado de alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 74+923.61

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 83+980 al km 83 +720

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, imprimado y construcción de cuentas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 83+720 al km 86+400

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de base y sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86+400 al km 87+000

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento y conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 88+000 al km 88+980

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 89+960 al km 90+060

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2019

Actividades:

Construcción de la alcantarilla TMC Ø 72"

CDescripcion\_\_\_\_\_:

Ubicada la alcantarilla en el km 96+745.75

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2019

Actividades:

Construcción de la alcantarilla MCA de 1x1

CDescripcion\_\_\_\_\_:

Ubicación de la alcantarilla km 98+288

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
Partida, imprimado y construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 99+580 al 100+km 316.99

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
Construcción de la alcantarilla tipo MCA de 1.50 x 1.00

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 121+490 al km 121+760

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo ubicada la construcción del puente San genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del tramo km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-08-2019

**Actividades:**

Partida conformación de acceso a la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicada en el km 147+500

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-08-2019

**Actividades:**

Tramo asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo del km 147+440 al al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

16-08-2019