



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confir ma Bitacora:** **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**  
 49 19-08-2019 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

**Foto Bitacora:** **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte de las actividades del día de hoy, en obra, correspondiente al lunes 19 de Agosto del 2019

**Conclusiones:**

El primer frente continua con la reducción de frentes de trabajo, y el segundo frente continua su ritmo lento de trabajo.

**Recomendaciones:**

Solicitar la Supervision para que informe sobre las actividades frente al programado de las actividades en obra

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
 JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS No Aplica 19-08-2019

**Actividades:**

Partida, conformación de base

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

Tramo del km 123+120 al km 123+500

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**

Se verifica que no se esta trabajando en la alcantarilla donde también se construye el muro contención alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 Ubicación de la Alcantarilla km 81+705

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**

Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 Tramo del km 82+820 al km 83+240

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 85+060 al km 85+240

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, imprimado de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86 +380 al km 86+680

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 87+240 al km 87+960

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 88+000 al km 88+500

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 88+880 al km 89+100

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
Partida, Armado de acero en la alcantarilla tipo Marco 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la alcantarilla km 98+288

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

10

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+060 al km 99+360

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, Armado de acero tipo en la alcantarilla tipo MCA de 1.50 x 1.00

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 121+260 al km 121+769

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, armado de acero en la alcantarilla tipo Marco de 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de alcantarilla km 134+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 135+720 al km 136+080

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2019

**Actividades:**  
Tramo donde se ubica la construcción puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2019