



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	53	23-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte diario de las actividades en la obra, correspondiente a la fecha, 23 de agosto del 2019

**Conclusiones:**

El primer frente prosigue con el mismo ritmo de trabajo, al igual del segundo frente, pero en este frente se esta asfaltando.

**Recomendaciones:**

De acuerdo a la evaluación de las actividades en obra, hay la probabilidad que la obra entre en retraso en el presente mes de agosto.

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	23-08-2019

**Actividades:**

Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo del km 123+400 al km 123+660

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

23-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Extracción de material para relleno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ubicación de la cantera km 79+860

2

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tamo del km 82+320 al km 82+750

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Parchado del imprimado con emulsión asfáltica

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 83+900 al km 84+020

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cuentas laterales l/ d

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 85+240 al km 86+020

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86+160 al km 86+320

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86+980 al km 87+240

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 87+940 al km 88+140

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 88+200 al km 88+700

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

10

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, excavación de zanjas en sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 89+530 al km 89+710

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, ensanche de vía y conformación de terraplenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 89+710 al km 89+860

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, Relleno de muro contención en la alcantarilla.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 95+816

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, encofrado de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, perfilado, relleno y cocido del geotextil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 98+860 al km 98+760

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, vaciado de concreto en la alcantarilla tipo MCA de 1.50 x 1.00

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo el km 100+km 316.99

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 121+260 al km 122+000

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, vaciado de concreto la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 134+060

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 134+720 al km 135+100

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

19

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 136+110 al km 136+280

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo, donde está ubicado el puente San genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, tramo asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 148+610 al km 148+819

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-08-2019