



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: **Nro Inform e:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 59 30-08-2019 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro J O R G E B E N J A M I N C I S N E R O S C A D E N A S

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte de las actividades, realizadas en obra, correspondiente a la fecha, viernes 30 de agosto del 2019

Conclusiones:

En el primer frente se asfalto, en el segundo frente no hubo asfalto, partida de incidencia importante para el valorizado en el presente mes

Recomendaciones:

En los dos frentes mejorar las estrategias de trabajo no se observa mejoras en los frentes.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
 J O R G E B E N J A M I N C I S N E R O S C A D E N A S No Aplica 30-08-2019

Actividades:

Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:

Tramo del km 121+160 al km 122+440

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 136+110 al km 136+565

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante y ensanche de vía

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+640 al km 138+120

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
Cantera, preparación de material para relleno

CDescripcion_____:
Ubicación de la cantera km 79+820

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
Botadero para eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
Ubicación del botadero km 81+250

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de muro de contención en la alcantarilla tipo TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicación de muro de contención km 81+705

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 82+060 al km 82+550

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+575

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+580 al km 83+660

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Cantera TURPO, almacenamiento de materiales

CDescripcion_____:
 Ubicada en el km 84+080

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Cantera TURPO extracción de material y almacenada

CDescripcion_____:
 Ubicación de la cantera km 84+080

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/D

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+940 al km 86+890

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de la base, lado izquierdo

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+200 al km 87+620

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base, compactado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+640 al km 88+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base, riego y compactacion

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+800 al km 89+010

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
Tramo del km 81+010 al km 89+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
Botadero de material excedente

CDescripcion_____:
Ubicación del Botadero km 89+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
Ampliación de vía y mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 89+580 al km 89+770

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
Partida, excavación de zanja para la construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
Tramo del km 89+870 al 90+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, ampliación de vía y mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 tramo del km 89+870 al km 90+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, excavación, compactación y colocación del TMC en la alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 95+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, excavación de zanja para la construcción del sub drenes, cocido del geotextil

CDescripcion_____:
 Tramo del km 98+360 al km 98+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, asfaltado primera capa

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+960 al km 100+590

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

24

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de la base L/ I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+470 al km 122 +900

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

25

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-08-2019

Actividades:
 Tramo ubicación de la construcción del puente San Genaro-partida vaciado de concreto

CDescripcion_____:
 Tramo del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-08-2019