



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 63 04-09-2019 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro J O R G E B E N J A M I N C I S N E R O S C A D E N A S

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario de las actividades realizadas en obra, correspondiente a la fecha miércoles 04 setiembre del 2019

Conclusiones:

La partida importante en el primer tramo es el asfaltado de la vía, y las demás actividades se prosigue al mismo ritmo de los demás días, en cuanto al segundo frente se va reduciendo el ritmo de trabajo

Recomendaciones:

En el primer tramo, mejorar su frente, e incrementando mas frentes de trabajo

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
 J O R G E B E N J A M I N C I S N E R O S C A D E N A S No Aplica 04-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion _____:
 Tramo del km 122+040 al km 122+680

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Se prosigue explotando la cantera para material de mejoramiento de sub rasante

CDescripcion_____:
 Ubicación de la cantera km 79+820

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de muro de contención en la alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+705

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante y ampliación de vía

CDescripcion_____:
 Tramo del km 81+900 al km 82+120

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, encofrado y armado de acero en la alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+575

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Coordinación con la supervision en obra

CDescripcion_____:
 ubicado en el km 83+250

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, asfaltado de la primera capa

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+345 al km 85+800

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida en obras de arte ingreso y egreso de la alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 86+240

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+620 al km 88+030

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+030 al km 88+360

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+860 al km 90+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, excavación de zanjas (roca fija) en sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 91+900 al km 92+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+360 al km 99+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, relleno y compactado en alcantarilla tipo MCA de 1.50x1.00

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+200 al km 121+370

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, armado de acero y encofrado en la alcantarilla tipo MCA de 1x0.80

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 134+627

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Verificación del personal de supervision en campo

CDescripcion_____:
 Ubicación de la verificación Km

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Partida, movimiento de tierras a nivel de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+350 al km 137+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Tramo ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
04-09-2019

Actividades:
Re-conformación de la base

CDescripcion_____:
tramo del km 151+800 al km 152+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
04-09-2019

Actividades:
Partida, imprimado de la re-conformación de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 151+260 al km 151+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-09-2019