




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	64	05-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:

Reporte diario de las actividades realizadas en obra, correspondiente a la fecha jueves 05 de setiembre del 2019

Conclusiones:

El primer frente asfalto y esta mejorando sus frentes de trabajo pues se ha notado que realizan trabajos nocturnos, en el segundo frente no se tiene mucha actividad NO hubo asfalto para su ejecución.

Recomendaciones:

Se esta mejorando las actividades del primer frente, se espera mejorar en este mes el avance de obra

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+340 al km 122+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 81+000 al km 81+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
Conformación de banquetas, partida mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 81+240 al km 81+340

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
Partida, encofrado del muro de contención en la alcantarilla tipo TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
Ubicación del muro de contención en el km 81+705

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 82+720 al km 82+960

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, eliminación de la alcantarillas antigua

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+830

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+510 al km 83+360

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Preparación de material de relleno en la cantera TURPO

CDescripcion_____:
 Ubicación de la cantera km 84+080

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, asfaltado de la vía primera capa

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+810 al km 86+350

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+860 al km 87+180

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 87+610 al km 87+980

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 88+030 al km 88+360

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la capa base

CDescripcion_____:
 Del tramo km 88+360 al km 88+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 90+180 al km 90+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-09-2019

Actividades:
Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
Tramo del km 91+800 al km 92+170

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-09-2019

Actividades:
Partida, excavación zanjas para la construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
Tramo del km 93+799 al km 94+015

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla tipo TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 95+821.25

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, acarreo y transporte de material para la conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 98+820 al km 99+020

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub-base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+340 al km 99+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+860 al km 100+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Partida, encofrado y armado de acero en la alcantarilla tipo MCA

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 134+627

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Ampliación de vía, y conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+320 al km 137+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Tramo, ubicación de la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

24

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
 Actividad, bacheado del imprimado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 150+500 al km 151+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
Re-conformación de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 151+500 al km 152+300

25

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019