

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	65	06-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuaní, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte diario de las actividades realizadas en la obra, correspondiente a la fecha, viernes 06 de agosto del 2019

**Conclusiones:**

El primer tramo, viene mejorando algunos frentes e incluso realizan trabajo por la noche, como son excavación de zanjas para sub drenes, mientras tanto el segundo frente entro en letargo no hay muchos frentes de trabajo.

**Recomendaciones:**

Se recomienda proseguir el frente de asfaltado en el segundo tramo por la empresa REYNA, así mismo en el primer frente ampliar mas frentes de trabajo en el tramo del km 68+000 al 79+820

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
Construcción de cunetas laterales L/I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 122+200 al km 122+610

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-09-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
Cantera preparación de material para relleno de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la cantera km 79+820

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-09-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 81+000 al km 81+350

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-09-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
Conformación del solado de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la alcantarilla km 82+310

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 83+220 al km 83+500

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, vaciado de concreto en la alcantarilla tipo MCA de 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 83+575

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, imprimado de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 87+620 al km 88+020

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 88+320 al km 88+800

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 90+120 al km 90+460

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 91+800 al km 92+260

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, relleno y compactado de la alcantarilla TMC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 95+821

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+021 al km 99+560

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+702.5 al km 100+000

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales L/D

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 121+200 al km 121+430

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, imprimado de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 136+110 al km 136+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 138+000 al km 138+040

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Tramo, ubicado la construcción del puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-09-2019

**Actividades:**  
 Re-conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 152+500 al km 153+300

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-09-2019