

# **BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro ma Inform Bitaco e:

ra: Si Fecha Informe: Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km.

71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:





17-09-2019



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17/09/19

#### Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTES, KMs, 74+920, 88+900, 101+120, 103+570 y 134+800. TRABAJOS EN LOS DMEs, KMs, 84+100, 90+700 y 125+200. PERFORACIONES EN LOS KMs, 75+000 y 120+700

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE PREDIOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 17/09/2019 09:18:21

### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Moderado 17-09-2019

Wilmer

Actividades:

DME km. 90+700

CDescripcion\_

**EQUIPOS** 01 TRACTOR

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos: 17-09-2019

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy 17-09-2019 Moderado

Foto2:

Wilmer

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Km. 101+120

CDescripcion\_

**EQUIPOS:** 

02 EXCAVADORAS

05 VOLQUETES

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 17-09-2019

Foto3:





### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel:

Bances Nizama Eddy Moderado Wilmer

17-09-2019

Fecha De Fotografia:

Actividades:

Movimiento de Tierras km. 103+570

CDescripcion\_\_\_\_:

3

Equipos 01 Excavadora, 01 Cargador, 05 Volquetes.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos: 17-09-2019

### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Moderado 17-09-2019 Wilmer

Actividades:

Movimiento de Tierras km. 134+800

CDescripcion\_\_\_\_:

Equipos 4 01 Excavadora, 01 Tractor, 01 Cargador y 05 Volquetes

> Foto1: Foto2: Foto3:





Fecha Toma De Datos: 17-09-2019

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

Wilmer

Bances Nizama Eddy Moderado

17-09-2019

Actividades:

DME km. 125+200

CDescripcion\_

**Equipos** 02 Tractores

17-09-2019

5

Foto3: Foto1: Foto2:







SIGVIAL