

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 76	Fecha Informe: 19-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte diario de las actividades en la obra, correspondiente a la fecha jueves 19 de setiembre del 2019

Conclusiones:

A la fecha NO hubo anotaciones en el Cuaderno de Obra, En el primer tramo de la empresa NEPTUNO, esta entrando al cuarto día de PARALIZACIÓN, que va en desmedro del avance de obra, NO se tubo la partida de asfalto en el segundo frente, se viene apoyando con el vehículo al Ing. Javier, OLEARRETA CARBAJAL, de fechas 17, 18, 19 y 20 de setiembre del 2019, en cumplimiento al MEMORÁNDUM N° 4570-2019-MTC/20.16, del Ing. Luis Ricardo, CHAVEZ OCAMPO así mismo es el penúltimo día de mi compromiso de la orden de servicio de MONITOR DE OBRA y agradezco al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la oportunidad de haberme dado por haber laborado en la Institución.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Contratista Intervenir y dar solución a los problemas suscitados dentro de sus frentes de trabajo, especialmente al primer frente de la empresa NEPTUNO, que solo va en desmedro al avance de obra en vista que la obra entro en ATRASO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+670 al km 123+120

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 Construcción de accesos a la vía de la calles de la población, acceso a la Av. Pichigua

CDescripcion_____:
 Ubicación de la intersección km 141+460

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 Construcción de desfogue de cuneta lateral

CDescripcion_____:
 Ubicación de la desfogue km 135+930

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+310 al km 137+550

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 Construcción de accesos a vías de intersección de la población

CDescripcion_____:
 Ubicación de la intersección km 140+720

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 Construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Ubicado en el km 145+050

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-09-2019