



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 1	Fecha Informe: 17-01-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe de Campo del 17-01-2019

Conclusiones:

Se continúan los trabajos de Movimientos de Tierras en las progresivas Kms., 81+700, 82+800 y 83+250.

Utilizando los DMEs de los Kms., 80+900 y 84+100.

Recomendaciones:

Tomar las medidas de seguridad, porque estamos en época de lluvias y neblina densa.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-01-2019

Actividades:
Calibración de Equipos de laboratorio del contratista por la Empresa Metrotec

1 **CDescripcion_____:**
Laboratorio de Palambla

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 17-01-2019

Actividades:
DME-2 Km. 80+900

2 **CDescripcion_____:**

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-01-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
Km. 81+700

CDescripcion_____:

Se Está trabajando con
01 Excavadora
03 Volquetes
Distancia al DME 2
800m Aproximadamente

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-01-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 17-01-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras
 Km.82+820

CDescripcion_____:

4 Se está trabajando con.
 01 Excavadora
 03 Volquetes

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-01-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 17-01-2019

Actividades:
 Movimiento de Tierras
 Km.82+820

CDescripcion_____:

5 Se está trabajando con.
 01 Excavadora
 03 Volquetes

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-01-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-01-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
Km 83+250

CDescripcion_____:

Se está trabajando con
01 Excavadora
01 Cargador
03 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
17-01-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
Km 83+250

CDescripcion_____:

Se está trabajando con
01 Excavadora
01 Cargador
03 Volquetes

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2019

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
17-01-2019

Actividades:
DME 4 Km. 84+100

CDescripcion_____:

Esta trabajando
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2019

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

9

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
17-01-2019

Actividades:
DME 4 Km. 84+100

CDescripcion_____:
Esta trabajando
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
17-01-2019

Actividades:
DME 4 Km. 84+100

CDescripcion_____:
Esta trabajando
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-01-2019

Actividades:

DME 4 Km. 84+100

CDescripcion_____:

Esta trabajando
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-01-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-01-2019

Actividades:

DME 4 Km. 84+100

CDescripcion_____:

Esta trabajando
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-01-2019