



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 31	Fecha Informe: 23-10-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/10/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KM. 72+000, 77+960, 79+040, 88+950, 101+360 y 109+550.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100.
PERFORACIONES EN LOS KM 85+040 y 88+700.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-10-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 77+960

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
08 Volquetes



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-10-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 79+040

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-10-2019

Actividades:
DME
km 84+100

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-10-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 88+930

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes

4



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-10-2019