

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro **Fecha Informe:** Inform

e:

55

28-11-2019

Nombre De La Obra:

Personal Encargado:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos

Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -Huancabamba, Tramo: Km.

71+600 - Huancabamba

Foto Bitacora:

Bitaco

ra:

Si



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 6: Foto Bitacora 5:

Bances Nizama Eddy Wilmer









Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 28/11/19

Conclusiones:

SE REALIZAN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+420, 81+880, 83+800, 94+980, 101+300 y 110+120. UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100. TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN LOS KM. 82+340, 95+030, 98+700 y 101+250.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 28/11/2019 08:04:23



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

28-11-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras

km. 94+980

CDescripcion___

Equipos 01 Excavadora 04 Volquetes

Foto1:

1

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-11-2019



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

28-11-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras km 110+120

CDescripcion____

Equipos 01 Excavadora 05 Volquetes


Foto1:

2

Foto2:

Foto3:







© Provias Nacional