

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 1 4 - 2019	Fecha Informe: 28-11-2019	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

VISITA DE COMITÉ DEL MINISTERIO DE CULTURA AL TRAMO CALEMAR

- Se informa que la comisión del ministerio de cultura- La libertad, que vendrá a verificar el tramo designado como arqueológico el día 04 de diciembre del presente.

MOVIMIENTO DE TIERRA

- Se verifica los trabajo de corte en roca suelta en las progresiva 1+550;(primer frente) ; 2+750 (segundo frente), los cuales realizan la eliminación de su material en el DME 1B, de la misma manera también se viene ejecutando corte de material suelto en la progresiva 5+600 y 6+900.

- Se viene haciendo la habilitación del acceso entre el DME-1B y la progresiva 5+000, para facilitar el transporte de material.

VERIFICACION DE METRADOS PARA VALORIZACION

- Se hizo la visita a campo con el equipo de supervisión para verificación de los metrados ejecutados en el mes de noviembre 2019

Recomendaciones:

- .Se recomienda a supervisión la presencia de todos sus especialistas ofertados en su propuesta económica, pues hasta la fecha solo se encuentra el jefe de supervisión y especialista en Costos y presupuestos

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
Excavacion en Roca suelta

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
DME 1B

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
ESTACION DE EMERGENCIA EN EL TRAMO

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-11-2019