

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	15	03-12-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Hoy no se tuvo acceso al cuaderno de obra por estar en la oficina del residente que estaba cerrada

Conclusiones:

No se pudo revisar el cuaderno de obra

Recomendaciones:

Mañana se hara el seguimiento para enviar la información

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-12-2019

Actividades:

Perforación manual en roca con martillo neumático y compresora

CDescripcion_____:

Se aprecia al personal suspendido con cuerdas, perforando la roca km. 141+750, para realizar voladura posteriormente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-12-2019

Actividades:

Perforación en roca con equipo mecánico de perforación

CDescripcion_____:

En otro sector del tramo se realiza perforación en roca, para posterior voladura Km. 167+160

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-12-2019