

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 73	Fecha Informe: 24-12-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/12/19

Conclusiones:

NO SE REALIZARON ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.
SE REALIZAN SOLO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO.
PARA CUALQUIER OCURRENCIA EL CONTRATISTA CUENTA CON MAQUINARIA EN 5 FRENTE: KM. 84+100, 95+000, 101+500, 111+100 y 124+500
PERSONAL : 26
EQUIPOS : MOTONIVELADORAS 02, EXCAVADORAS 05, RODILLO 01, RETROEXCAVADORAS 02, VOLQUETES 05, CISTERNA DE AGUA 1, CARGADOR 02 y CAMABAJA 01.

Recomendaciones:

TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ES TEMPORADA DE LLUVIAS Y NEBLINA DENSA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 24-12-2019

Actividades:
Equipos en Stanbay
km. 84+100
Listos para atender Emergencias.

CDescripcion_____:
Equipos
01 Motoniveladora
01 Rodillo
01 Retroexcavadora
11 Volquetes
02 Tractores

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 24-12-2019

Actividades:
Carretera Canchaque - Huancabamba
Sin novedad

CDescripcion_____:

2

SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-12-2019