



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 255	Fecha Informe: 24-12-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACION
- 4) DEDUCTIVOS:
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: CORRESPONDÍA EL MONITOREO PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE REALIZO POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: PARA ESTOS DIAS DE FIESTAS SE TIENE UNA CUADRILLA DE CONTINGENCIA.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL
02 CAPATAZ
04 PEÓN VIGÍA
04 PEÓN
03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
02 OPERADOR MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE RODILLO
09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA
04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
01 CONDUCTOR AMBULANCIA
01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMION VIGA
01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
01 CARGADOR FRONTAL
02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
02 MOTONIVELADORA
02 RODILLO
09 VOLQUETES
04 CAMIONETA 4X4
01 AMBULANCIA
01 MICRO BUS

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL
01 ING. ESPECIALISTA
03 TECNICOS
11 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI
- 8) OTROS: EN LA PRESENTE JORNADA CORRESPONDÍA DE MEDIO DÍA DE TRABAJO, EMPEZARON A TRABAJAR DESDE LAS 4:00 AM HASTA LAS 9:30 AM, POR FIESTAS NAVIDEÑAS.

NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DIA.



Recomendaciones:

EN ESTOS DÍAS FESTIVOS LA CUADRILLA DE CONTINGENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL CONTRATISTA DEBEN ESTAR ALERTAS ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD (ACCIDENTES) CON LAS RADIOS DE COMUNICACIÓN Y MAQUINARIA OPERATIVAS

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-12-2019

Actividades:
 400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE
 402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 26+600

CDescripcion_____:
 PERSONAL UTILIZADO
 01 CAPATAZ
 01 OPERADOR MOTONIVELADORA
 01 OPERADOR DE RODILLO
 01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
 02 PEONES VIGIA
 MAQUINARIA Y EQUIPO
 01 CISTERNA DE AGUA
 01 RODILLO
 01 MOTONIVELADORA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-12-2019

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 27+600 HASTAKM 27+800

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 PEONES VIGIA

02 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-12-2019

2