

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 020	<b>Fecha Informe:</b> 26-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

**Asunto:**

REPORTE DEL 26 DE DICIEMBRE 2019

**Conclusiones:**

1. Se observa que no hay frentes de trabajo, a pesar de lo indicado en la programación semanal del 23 al 29.12.19.
2. No se ha culminado el frente de trabajo OBRAS DE ARTE - CUNETAS Lado Izquierdo, tal como se observa en las progresivas Km 22+560 a Km 22+630 que además presenta agua de lluvias retenidas en este tramo, sin descargarse.
3. No se ha culminado el frente de trabajo OBRAS DE ARTE - VEREDAS Lado Izquierdo, tal como se observa que en los trabajos de encofrado sin culminar y sin realizar el vaciado de concreto, quedándose en la progresiva Km 22+540.
4. En oficina de Supervision se encontró al especialista de Suelos y Pavimentos.

**Recomendaciones:**

1. Se indico a la Contratista el estado del frente de OBRAS DE ARTE - CUNETAS revisar y/o realizar la descarga de las cunetas desencofradas.
2. Se recomendó realizar el mantenimiento de tránsito y seguridad vial, ante la presencia constante de lluvias que permite el incremento de deterioro de la vía.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

IVONNE NATIVIDAD  
CHUQUIPIONDO LA  
TORRE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-12-2019

**Actividades:**

El frente de trabajo OBRAS DE ARTE - CUNETAS, OBRAS DE ARTE - VEREDAS sin actividades a pesar de lo indicado en la programación semanal del 23 al 29 de diciembre.

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

Se observa que falta culminar cunetas en Lado Izquierdo, en las progresivas Km 22+560 a Km 22+630, y en veredas se quedo en encofrado hasta la progresiva Km 22+540.

Se observa que el agua de lluvia continua retenido en las cunetas desencofradas, indicándose asegurar su descarga.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-12-2019