

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|   |                                    |                                     |  |   |                         |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>Confir<br/>ma<br/>Bitaco<br/>ra:</b><br>Si | <b>Nro<br/>Inform<br/>e:</b><br>74 | <b>Fecha Informe:</b><br>26-12-2019 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.<br>Huancabamba) - Buenos<br>Aires - Salitral - Dv.<br>Canchaque - Emp. Pe-3n -<br>Huancabamba, Tramo: Km.<br>71+600 - Huancabamba | <b>Personal Encargado:</b><br>Bances Nizama Eddy Wilmer |                         |  |  |  |  |
| <b>Foto Bitacora:</b>                         | <b>Foto Bitacora 2:</b>            | <b>Foto Bitacora 3:</b>             | <b>Foto Bitacora 4:</b>  | <b>Foto Bitacora 5:</b>                                 | <b>Foto Bitacora 6:</b> |  |  |  |  |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 26/12/19

**Conclusiones:**

-NO HAY ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.  
-SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.  
-EL CONTRATISTA CUENTA CON MAQUINARIA EN 05 FRENDES DE LOS KM. 84+100, 95+000, 101+500, 111+100 y 124+500.  
-PERSONAL 26, EQUIPOS: MOTONIVELADORAS 02, EXCAVADORAS 05, RODILLO 01, RETROEXCAVADORA 02, VOLQUETES 05, CISTERNA DE AGUA 01, CARGADOR 02 y CAMABAJA 01.

**Recomendaciones:**

TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ES TEMPORADA DE LLUVIAS Y NEBLINA DENSA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

26-12-2019

**Actividades:**

Mantenimiento de Tránsito  
Km. 84+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Sin novedad

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

26-12-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

26-12-2019

**Actividades:**

Mantenimiento de Tránsito  
km. 88+700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Sin novedad

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

26-12-2019