

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 77	Fecha Informe: 30-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30/12/19

Conclusiones:

NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
EL CONTRATISTA CUENTA CON MAQUINARIA EN 05 FRENTE EN LOS KM. 84+100, 95+000, 101+500, 111+100 y 124+500.
PERSONAL : 26 EQUIPOS : MOTONIVELADORAS 02, EXCAVADORAS 05, RODILLO 01, RETROEXCAVADORA 02, VOLQUETES 05, CISTERNAS DE AGUA 01, CARGADOR 02 y CAMABAJA 01.

Recomendaciones:

TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, TEMPORADA DE LLUVIAS Y NEBLINA DENSA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 30-12-2020

Actividades:
Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial
km. 113+000

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CARGADOR
05 PERSONAL

Foto1:



Foto2:

Foto3:

1

Fecha Toma De Datos:
30-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 30-12-2020

Actividades:
Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial
km. 111+000

CDescripcion_____:

Equipos:
01 Cargador
04 Personal

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-12-2020

2