

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado: ma Inform

Bitaco e: 21-01-2020 Carretera Patahuasi - Yauri - ROMMEL CHANCA

Sicuani, tramo: Negromayo- RAMIREZ Yauri-San Genaro

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

Informe N° 35

#### Conclusiones:

- 1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD Nº 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo Nº 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD Nº 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.
- 2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra Nº 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD Nº 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra Nº 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD Nº 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 se encuentra en trámite.
- 3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1′436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1′151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2′507,065.65 incluido IGV.
- 4.- Deductivos: Deductivo Vinculante Nº 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD Nº 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante Nº 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD Nº 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV
- 5.- Plan de manejo socio ambiental. Es un conjunto de programas y subprogramas específicos con medidas y acciones precisas orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales adversos o negativos que ocasiona la ejecución de la obra. En la obra se está realizando la recolección de los desperdicios sólidos generados durante la ejecución y luego depositado en lugares autorizados.
- 6.- Mantenimiento vial: se realizó.
- Recursos ofertados.

### Del contratista:

- A) Personal: la contratista cumple con el personal ofertado, pero el personal de especialista en trazo y replanteo y especialista en estructuras y obras de arte no se encuentran por encontrarse mal de salud, el contratista indica la presentará un certificado de salud para justificar la falta.
- B) Equipos: La contratista cumple con el equipo ofertado.

### De la supervisión:

- A) Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado, el especialista en control de calidad no se encuentra por encontrarse mal de salud.
- B) Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.

No se llenó cuaderno de obra del día.

#### Recomendaciones:

Se recomienda realizar mantenimiento de cunetas en los sectores que se encuentra con base y sub base, para evitar el rápido deterioro de estructura del pavimento por la precipitación constante en la obra.

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: R O M M E L C H A N C A No Aplica 21-01-2020

RAMIREZ

### Actividades:

Se observó el encofrado y vaciado de enboquillado del ingreso de la alcantarilla, progresiva Km 111+360 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion\_\_\_\_:

Personal: 03 mano calificado 03 obreros, personal técnico 01 operador y 01 conductor Equipos: 01 camión, 01 camión de concreto de 4 M3.

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 21-01-2020

Foto2:



Foto3:





## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: ROMMEL CHANCA No Aplica 21-01-2020

**RAMIREZ** 

#### Actividades:

Se observó el encofrado y vaciado de concreto de la cuneta lado derecho, progresiva Km 83+960 hasta Km 84+000 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion\_

Personal: personal técnico de Supervisión y contrata, 01 maestro de obra, 06 mano calificado, 03 operadores y 06 obreros.

Equipos: 01 camión de concreto de 4 M3, 01 retroexcavadora y 01 minicargador

Foto1:

2



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-01-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: R O M M E L C H A N C A No Aplica 21-01-2020

**RAMIREZ** 

#### Actividades:

Se observó la excavación para mejoramiento de subrasante lado derecho, eliminación de material y conformación de subrasante, progresiva Km 74+ 740 hasta 74+880 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion\_\_\_\_:

Personal: 02 personal de piso, personal técnico, 03 operadores, 01 topógrafo, 02 ayudantes y 04 conductores.

Equipos: 04 volquetes, 01 estación total, 01 excavadora, 01 rodillo y 01 motoniveladora.

Foto1:

3



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-01-2020

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: R O M M E L C H A N C A No Aplica 21-01-2020

**RAMIREZ** 

#### Actividades:

Se observó la excavación para subrasante lado derecho, eliminación de material y conformación de subrasante, progresiva Km 127+460 hasta Km 127+600 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion\_\_\_\_

Personal: 02 vigías, 04 conductores, 03 operadores, 01 topógrafo, 02 ayudantes de topografía y 03 personal de piso.

Equipos: 04 volquetes, 01 motoniveladora, 01 rodillo, estación total y 01 excavadora.

Foto1:







Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-01-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: R O M M E L C H A N C A No Aplica 21-01-2020

**RAMIREZ** 

#### Actividades:

Se observó la habilitación y colocación de aceros en la alcantarilla, progresiva Km 125+734.23 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion\_\_\_\_:

Personal: 01 obrero, 03 mano calificado y personal técnico de supervisión y contrata. Equipos: herramientas manuales.

Foto1:

5







Foto3:



Fecha Toma De Datos: 21-01-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: R O M M E L C H A N C A No Aplica 21-01-2020

**RAMIREZ** 

Actividades:

Se observó el mantenimiento de la vía, progresiva Km 97+ 000 hasta 99+880 y 100+300 hasta 100+600 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion\_\_\_\_

Personal: 01 operador y 01 personal de piso. Equipos: 01 motoniveladora.

Foto1:

6

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-01-2020