

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado: Inform

ma Bitaco 09-10-2020 CARRETERA CALEMAR -Sachun Quispe Jaime Emilio e: ra:

ABRA EL NARANJILLO Napoleon 107-Si

Foto Bitacora: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 5:

2020

Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE NARANJILLO)

Foto Bitacora 6:



© Provias Nacional 09/10/2020 11:08:13

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

•El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 590 DEL CONTRATISTA (01/10/2020)

ASIENTO N°590: DEL CONTRATISTA ASUNTO: CIRA – ADICIONAL N°07

A la fecha aun no se tiene el CIRA del tramo entre las prog. 52+785.70 al 52+856.10 = 70.40 m. Comprendido en el tram del Adicional N° 07.

Esta situación no resuelta, dificultatia el desarrollo de este adicional y sobre todo la aprobación de la misma del referido adicional.

No tuve accesoal cuaderno de obra el dia de hoy.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- •Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- •El adicional Nº07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 58+000, se encuentra en provias, y se espera la resolución que apruebe dicho adicional. 3)MAYORES METRADOS
- •Én las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4) DEDUCTIVOS

•Éxisten deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- •Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
- •Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por par parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlod Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 30+000, se realizo la tasación de los predios y esta en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- •Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud. b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
- •Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador

SIGVIAL

© Provias Nacional



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

sobre llantas.

DEL SUPERVISOR a)PERSONAL

•No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico. Personal profesional propuesto esta en obra b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- •Se verifico sus oficinas en calemar y están implementados en su mayoría.
- •Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

•Continuamos el regreso del frente Naranjillo, llegando a Huamachuco, para pernoctar en esa provincia.

Recomendaciones:

Se recomienda la asistencia de la supervision en el frente Naranjillo.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

09-10-2020 10-10-2020

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 09/10/2020 11:08:13





Fotos:



© Provias Nacional 09/10/2020 11:08:13