



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	143	17-12-2020	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

Nro INFORME 143

REPORTE DEL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

SE INFORMA QUE EL DIA DE AYER NO SE REPORTO CON EL SIGVIAL YA QUE HUBO HUELGA EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA Y POR MEDIDA DE SEGURIDAD NO REALICE TRABAJO DE CAMPO NI REPORTE CON EL APLICATIVO DE ALERTAS VIALES.

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN


1007 PUENTE AMARILLO

TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y DEMOLICION DE DESVIO

- OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 114+900 AL KM 115+160)

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.

6)MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA CONTRATISTA

A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 03 PEONES, 01 TOPOGRAFO.

B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 02 CAMIONETA.

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO.

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNA.



Auditoria Fecha De Creación:
17-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
18-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-12-2020

Actividades:

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 Puentes CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL PUENTE
DEMOLICION DE DESVIO - DME KM 115+200

CDescripcion _____ :

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEON, 02 VIGIAS
MAQUINARIA (INC. OPERADOR): 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 03 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL, 02 CAMIONETAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 115+160 HASTA EL KM 114+900
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 115+160 AL KM 114+900) Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA(INC. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA,
01 RODILLO VIBRATORIO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-12-2020



Fotos: