

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Inform

12-01-2021 Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de

Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:

e:

30

Bitaco

ra:

Si



Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO. REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA - CANTA - HUAYLLAY - DV. COCHAMARCA - EMP.PE 3N CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20) SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



© Provias Nacional 13/01/2021 01:03:36



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha presentado a la Entidad una opinión respecto a la necesidad de un adicional de obra.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó que se dispone de baños portátiles tipo DISAL y se están colocando los materiales excedentes en los DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se está revisando la información contractual para su evaluación. Se ha tramitado la Aprobación del Cambio del cargo de Jefe de Supervisión y está por tramitarse el reemplazo del cargo del Ingeniero Residente de Obras Iniciales.

8) INCIDENTES:

Se realizaron reuniones con la Municipalidad de Huayllay con la participación del congresista de la República.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

Recomendaciones:

Se recomienda hacer seguimiento a la respuesta del Contratista ante la solicitud de la Supervisión de Obra de la mejora en las medidas de seguridad en las zonas de trabajo.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

12-01-2021 13-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 13/01/2021 01:03:36



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 12-01-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY REUNION ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISION, ENTIDAD, MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY Y CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

CDescripcion____:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA ING. GLADYS SANTIAGO, ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y LA ING. CRIS TRINIDAD, ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, POR LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY, SU ALCALDE Y CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA, SR. CARLOS SIMEON.

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-01-2021

© Provias Nacional 13/01/2021 01:03:36

12-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY REUNION ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISION, ENTIDAD, MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY Y CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

CDescripcion_

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN CAMPO EN LA CARRETERA CANTA - HUAYLLAY CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA ING. GLADYS SANTIAGO, ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y LA ING. CRIS TRINIDAD, ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, POR LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY, SU ALCALDE Y CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA, SR. CARLOS SIMEON.

Foto1:

2











Fecha Toma De Datos:

12-01-2021

© Provias Nacional 13/01/2021 01:03:36



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 12-01-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 62+000 AL KM 63+000 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 62+000 AL KM 63+000 CON UN PEON, UN RESPONSABLE, DOS VIGIAS UN RODILLO Y UNA MOTONIVELADORA CON SUS OPERARIOS

Foto1:

3



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-01-2021

© Provias Nacional 13/01/2021 01:03:36