BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Nro Inform

CUTIPA MONZON NESTOR 12-01-2021 Carretera Moquegua - Omate **Bitaco** e: ra:

- Arequipa Tramo: II km. 35 al **ARNULFO** 800 km. 153.50 Si

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora:

Asunto:

Nro INFORME 008

REPORTE DEL MARTES 12 DE ENERO DEL 2021

DESDE EL DIA DE AYER LUNES SE HA PRESENTADO LLUVIAS DE POCA INTENSIDAD.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DIAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 - 2020 - MTC / 20 SE APROBO LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISION)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO Nº 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO Nº 10. 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO. 6)MANTENIMIENTO VIAL: LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL KM 124+500 AL KM 120+500 CONTRATISTA

A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO

B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO **BUS TRASLADO PERSONAL**

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO.

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

13-01-2021 14-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 13/01/2021 11:40:18



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: No Aplica

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO**

12-01-2021

Actividades:

UBICACION: KM 151+900

CDescripcion_

VERIFICAMOS ESTA ZONA CRITICA YA QUE AYER SE PRODUJO PRECIPITACION PLUVIAL, EL DRENAJE Y MANTENIMIENTO QUE SE REALIZO LA SEMANA PASADA ESTA OPERATIVO.

Foto1:

1





Foto3:

Fecha Toma De Datos: 13-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 12-01-2021

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: KM 132+600

CDescripcion_

IGUAL, SE VERIFICA ESTA ZONA CRITICA POR LAS LLUVIAS DE AYER, NO SE EVIDENCIA DESPRENDIMIENTO DE ROCAS NI LODO.

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 13-01-2021



Foto3:



© Provias Nacional

13/01/2021 11:40:18



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

Nivel:

Fecha De Fotografia:

12-01-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 124+500

HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO VEHICULAR

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR): 01 VOLQUETE, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO VIBRADOR, 01 CAMION CISTERNA DE AGUA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUSTR ASLADO DE PERSONAL.

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 13-01-2021

Foto2:



Foto3:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO**

No Aplica 12-01-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 122+580

CDescripcion_

HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO VEHICULAR

Foto1:

4



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

MONZON CUTIPA **NESTOR ARNULFO**

No Aplica 12-01-2021

Actividades:

UBICACION: KM 122+560

CDescripcion_

HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO VEHICULAR

Foto2:

5



Fecha Toma De Datos:

13-01-2021

Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO**

No Aplica

12-01-2021

Actividades:

UBICACION: KM 120+500

CDescripcion___

LIMPIEZA DE PLATAFORMA Y CUNETAS DE TIERRA

6



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 13-01-2021

© Provias Nacional 13/01/2021 11:40:18