



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 39	Fecha Informe: 22-01-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha presentado a la Entidad una opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se trasladan los excedentes de materiales provenientes de los cortes y/o excavaciones a los DMEs y se están realizando los monitoreos ambientales.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se ha tramitado la Aprobación del Cambio del cargo de Jefe de Supervisión a favor del Ing. Octaviano Ubillus Jimenez y está por tramitarse el reemplazo del cargo del Ingeniero Residente de Obras Iniciales. La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

Se realizó el recorrido al Tramo III: Huayllay – DV. Cochamarca y al Tramo IV: DV. Cochamarca – EMP. PE 3N, se visualizó la ejecución de Actividades de Medición del Índice de Servicio conjuntamente entre la Supervisión Consorcio CESEL – Cal y Mayor y la Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru, Se tomó conocimiento de la presentación de la Carta TP.145000.998.20.JS por el asunto: Suspensión de Servicios de Conservación por Niveles de Servicio Tramo 3 y 4 por incumplimiento de Pago de las Valorizaciones Mensuales, comunicación de la Supervisión Consorcio CESEL – Cal y Mayor a la ENTIDAD.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad Evaluar el Pronunciamiento de la Supervisión Consorcio CESEL – Cal y Mayor respecto a su Carta TP.145000.998.20.JS por el asunto: Suspensión de Servicios de Conservación por Niveles de Servicio Tramo 3 y 4 por incumplimiento de Pago de las Valorizaciones Mensuales.

Auditoria Fecha De Creación:

22-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2021

Actividades:
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS3): TRAMO 3: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3

CDescripcion _____ :
SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 0 DEL TRAMO 3, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2021

Actividades:

CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS3): TRAMO 3: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3

CDescripcion _____:

SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 6 DEL TRAMO 3, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2021

Actividades:
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS3): TRAMO 3: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3

CDescripcion _____ :
SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 8 DEL TRAMO 3, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2021

Actividades:
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS3): TRAMO 3: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3

CDescripcion _____:
SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 92 DEL TRAMO 3, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2021

Actividades:

CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS3): TRAMO 3: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3

CDescripcion _____:

SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 135 DEL TRAMO 3, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2021

Actividades:

CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS3): TRAMO 3: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3

CDescripcion _____:

SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS3 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 156 DEL TRAMO 3, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-01-2021

Actividades:

CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS4): TRAMO 4: DV. COCHAMARCA - EMP. PE 3N
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS4

CDescripcion _____:

SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS4 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 1 DEL TRAMO 4, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2021

Actividades:
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS4): TRAMO 4: DV. COCHAMARCA - EMP. PE 3N
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS4

CDescripcion _____:
SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS4 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 79 DEL TRAMO 4, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2021

Actividades:

CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS4): TRAMO 4: DV. COCHAMARCA - EMP. PE 3N
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS4

CDescripcion _____:

SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CNS4 EN EL SECTOR DE LA SUBSECCIÓN 98 DEL TRAMO 4, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE LA SUPERVISIÓN CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y LA CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO.

9


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2021