## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Nro Inform

26-01-2021 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR **Bitaco** e: ra:

- Arequipa Tramo: II km. 35 al **ARNULFO** 019 km. 153.50 Si

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora:

Asunto:

Nro INFORME 019

REPORTE DEL MIERCOLES 27 DE ENERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:

#### Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APRÓBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 - 2020 - MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOŞ N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISION)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO Nº 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO Nº 10.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.

6)MANTENIMIENTO DE VIA: EL QUE SE INDICA

CONTRATISTA

A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO

B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL, 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO.

10)ARQUEOLOGIA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

#### Recomendaciones:

**NINGUNA** 

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

26-01-2021 30-01-2021

## PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 26-01-2021

Foto2:

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 97+100 ALKM 97+400

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR): 01 RODILLO VIBRADOR, 01 CAMION CISTERNA DE AGUA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMIONETA.

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 27-01-2021

FC





© Provias Nacional 30/01/2021 05:05:44



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO** 

No Aplica

26-01-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 97+400 AL KM 97+700

CDescripcion\_

MANTENIMIENTO DE VIA

Foto1:

2



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 27-01-2021

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO** 

No Aplica

26-01-2021

Actividades:

97+700@97+850

CDescripcion\_

Mantenimiento de Vía

3 Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-01-2021

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 26-01-2021

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 97+900 AL KM 98+100

CDescripcion\_\_\_\_:

4 MANTENIMIENTO DE VIA

Foto1:



Foto3:

Fecha Toma De Datos: 27-01-2021

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

26-01-2021

Actividades:

UBICACION: KM 98+100 AL KM 98+300

CDescripcion\_\_\_\_:

Mantenimiento de Vía

Foto1:

5



Foto3:

26 112

Fecha Toma De Datos: 27-01-2021

SIGVIAL

© Provias Nacional 30/01/2021 05:05:44



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO** 

No Aplica

26-01-2021

Actividades:

UBICACION: KM 98+300 AL KM 98+400

CDescripcion\_

Mantenimiento de Vía

6



Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos: 27-01-2021

