



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	44	06-02-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 06/02/2021

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**


SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTE EN LOS KM 73+280, 104+100, 105+300, 108+400, 138+120, 138+900, 140+400 y 141+900. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 135+100, 138+200 y 142+614.  
 OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 118+850, 126+810, 131+411, 132+792, 135+182, 140+650 y 140+740.  
 MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KM. 137+255, 139+552, 139+595, 140+882, 142+360 y 142+480. COLECTOR EN LOS KMs. 122+763 y 124+340.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 (MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE).  
 SOLUCION TECNICA DEFINITIVA EN EL DESLIZAMIENTO DEL KM 77+900 al KM 78+065.  
 AFECTACION DE INSTALACION DE DESAGUES (PALAMBLA)

**Auditoria Fecha De Creación:**  
06-02-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
07-02-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 06-02-2021

**Actividades:**  
 km. 126+850  
 EVALUACION DE SECTORES INESTABLES  
 CONTRATISTA - SUPERVISION Y MONITOR PROVIAS NACIONAL.

1

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-02-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-02-2021

**Actividades:**  
 127+270  
 EVALUACION EN SECTORES INESTABLES.  
 CONTRATISTA - SUPERVISION Y MONITOR DE PROVIAS NACIONAL

2

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-02-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-02-2021

**Actividades:**  
133+137  
ALCANTARILLA ABOVEDADA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-02-2021