



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 26	Fecha Informe: 26-01-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO	Personal Encargado: MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:


Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

26-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-01-2021

Actividades:

74+770

CDescripcion_____:

74+770 dme

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-01-2021

Actividades:

75+000

CDescripcion_____:

75+000 75+280 bacheo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-01-2021

Actividades:

76+880

CDescripcion_____:

76+940 desbroce

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-01-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-01-2021

Actividades:
80+340

CDescripcion_____:
80+340 perforación

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-01-2021

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-01-2021

Actividades:

80+850

CDescripcion_____:

80+850 perforación

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-01-2021

Actividades:

82+700

CDescripcion_____:

82+700 desbroce

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-01-2021

Actividades:
89+380

CDescripcion_____:
89+380 perforación

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-01-2021

Actividades:
89+680 89+720

CDescripcion_____:
89+680 89+720 corte y perforación rodrill

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-01-2021